

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO E COBERTURA DO PLAYGROUND DA CRECHE E ENCRUZILHADA

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DA ENCRUZILHADA, BOM JARDIM/PE.

EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

DATA DE ELABORAÇÃO: 26/01/2023

BOLETIM Nº 02




Foto 01: Execução de estrutura de pergolados



Foto 02: Execução de estrutura de pergolados



Foto 03: Execução de meio fio e pavimentação intertravados



Foto 04: Execução de pavimentação intertravados



Foto 05: Colchão de areia grossa e meio fio de jardim



Foto 06: Execução de pavimentação intertravados

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO E COBERTURA DO PLAYGROUND DA CRECHE E ENCRUZILHADA

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DA ENCRUZILHADA, BOM JARDIM/PE.

EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

DATA DE ELABORAÇÃO: 26/01/2023

BOLETIM Nº 02



Foto 07: Execução de pavimentação intertravados



Foto 08: Execução de mureta de alvenaria



Foto 09: Pilar de sustentação de estrutura metálica




Foto 10: Estrutura metálica



Foto 11: Estrutura metálica e coberta termo acústica



Foto 12: Estrutura metálica e coberta termo acústica

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO E COBERTURA DO PLAYGROUND DA CRECHE E ENCRUZILHADA

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DA ENCRUZILHADA, BOM JARDIM/PE.

EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP

DATA DE ELABORAÇÃO: 26/01/2023

BOLETIM Nº 02



Foto 13: Execução de estrutura metálica



Foto 14: Execução de estrutura metálica



Foto 15: Execução de estrutura metálica



Foto 16: Execução de estrutura metálica


M Lira Construções e Serviços EIRELI-EPP
Eliseu Carneiro da Silva
Eng. Civil - CREA 1819753484