

Relatório fotográfico

Boletim de medição 001

Objeto: Construção e recuperação de drenagem pluvial e construção de muro de arrimo no município de Bom J

Foto 1




Foto 2



Assentamento de tubo de 400mm

Assentamento de tubo de 400mm

Foto 3

Foto 4



Assentamento de tubo de 600mm

Assentamento de tubo de 600mm

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
CREA 1819511430


João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 497 D/PE
R. Nº 181 530 052-0

Foto 5




Construção de caixa com fundo e tampa

Foto 6



Construção de caixa com fundo e tampa


João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 497 D/PE
E Nº 181 530 952-0


Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
CREA 1819511430