

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

OBRA: Conclusão da construção de 01 (uma) creche no distrito da encruzilhada, município de Bom Jardim/PE.

LOCALIZAÇÃO: Encruzilhada/PE.

EMPRESA CONTRATADA: M Lira Construções e Serviços EIRELI EPP.

DATA DE ELABORAÇÃO: 01-10-2022

BOLETIM Nº 008




Foto 01: Instalação dos refletores.




Foto 02: Disjuntores instalados.




Foto 03: Quadros de PVC instalados.




Foto 04: Postes instalados