

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM - 04

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA - BOM JARDIM/PE

EMPRESA CONTRATADA: ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA - MERESP.

DATA: 28/07/2023



FOTO 01: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS



FOTO 02: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS



FOTO 03: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS



FOTO 04: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS



FOTO 05: ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA



FOTO 06: ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM - 04

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMÓ NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA - BOM JARDIM/PE

EMPRESA CONTRATADA: ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA - MERESP.

DATA: 28/07/2023




FOTO 07: CAIXA ENTERRADA/DRENAGEM





FOTO 08: CAIXA ENTERRADA/DRENAGEM



José Carlos de Araújo Souza
Diretor/Resp. Técnico CREA Nº 99.347 D/PE
JUSTO & BRANCO ENGENHEIROS ASSOCIADOS



Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
CREA 1019511430